

VP-x20x 作業系統 1.0.1.9 版本更新說明

發行日期:2018 年 11 月 05 日

作業系統主要特色:

項目	支援	敘述
Windows CE 7.0 Core OS	Yes	
支援的語系	是	<ul style="list-style-type: none">● VP-x20x-ML: 支援下列多國語言<ul style="list-style-type: none">- 英文- 德文- 俄文- 法文- 西班牙文- 義大利文- 韓文- 簡體中文- 繁體中文
.NET Compact Framework 3.5	是	V3.5.7283.0 for Visual Studio .Net 2008
SQL CE 3.5	是	SQL CE 3.5 (3.5.5386.0)
FTP Server	是	
HTTP Server	是	
Telnet	是	
印表機	否	
螢幕解析度	是	800*480 : VP-2201 800*600 : VP-3201、VP-4201、VP-5201 1024*768 : VP-6201
觸控螢幕	是	

軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體	
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	VP-2201	VP-3201、VP-4201、VP-5201、VP-6201
V1.0.1.9 [11/05/2018]	V1.3.4.1	Yes	Yes
V1.0.1.7 [04/23/2018]	V1.3.3.1	Yes	Yes
V1.0.1.6 [03/15/2018]	V1.3.3.1	Yes	Yes
V1.0.1.3 [03/02/2016]	V1.2.1.0	-	Yes
V1.0.1.2 [05/10/2016]	V1.2.1.0	Yes	-

目錄

VP-x20x 作業系統 1.0.1.9 更新說明 [11/05/2018].....	4
---	---

VP-x20x 作業系統 1.0.1.9 更新說明 [11/05/2018]

摘要

此次更新，當系統時間錯亂時，系統時間會修正至最近設定過的時間點，修改 System_Disk 驅動，降低檔案寫入錯誤發生

錯誤修正

- 此次更新，修改 System_Disk 驅動，降低檔案寫入錯誤發生
- 當底板電池沒電，引起系統時間錯亂時，系統時間會修正至最近設定過的時間點，避免因錯亂的系統時間，與當前時間差距過大，導致網路校時失敗的問題
- 修正 SD 卡驅動程式，在熱插拔後，SD 卡自動掛載失敗的問題

Eboot 1.3.4.1 [11/09/2018]

- 降低 Flash 讀寫速度，減少檔案寫入錯誤發生。

軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體	
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	VP-2201	VP-3201、VP-4201、VP-5201、VP-6201
V1.0.1.9 [11/05/2018]	V1.3.4.1	Yes	Yes

PAC Utility 與 PACSDK 最新版本

- PACSDK DLL 4.4.1.1 版 (更新日期: 09/13/2018)
- PAC Utility 1.2.2.4 版 (更新日期: 08/13/2018)