

分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-021-00	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	1/3

如何啓動螢幕保護功能


應用於：

平台	作業系統版本	WinPAC/ViewPAC utility 版本
WinPAC 系列	所有版本 (WinCE5)	所有版本
ViewPAC 系列	所有版本 (WinCE5)	所有版本

PAC 控制器提供四種不同的電源狀態：正常、使用者閒置、系統閒置、暫停。目前這些電源狀態改變只有影響螢幕的顯示與否。使用者可以透過電源狀態相關設定開啓或關閉螢幕顯示功能，延長螢幕的壽命。請依照下列步驟操作


啓動螢幕保護

Step1: 進入控制台，雙擊電源圖示，點選 配置 -> AC 電源。



分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-021-00	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	2/3

Step2: 設定狀態切換的時間條件，以下為設定表示使用者無任何操作的一分鐘後切換狀態為使用者閒置(螢幕微暗)，五分鐘後，切換狀態為系統閒置(螢幕全暗)。



Step 3: 執行 WinPAC_utility，從上方工具列 File 中選擇 Save 儲存設定。


關閉螢幕保護

Step1: 進入控制台，雙擊電源圖示，點選 配置 -> AC電源。

Step2: 在電源配置欄選擇 "AC 電源"。

Step3: 將"切換狀態為系統閒置"與"切換狀態為使用者閒置"設定為永不。

Step4: 執行 WinPAC Utility (或 ViewPAC Utility)，從工具列 File 中選擇 Save 儲存設定。



分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-021-00	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	3/3

Revision History

Revision	Date	Description
1.0.0	2013/05/16	首次發行