

VP-123x_ce70 作業系統更新記錄

最後更新日期 2016 年 05 月 18 日

作業系統主要特色：

項目	支援	敘述
Windows CE 7.0 Core OS	Yes	
支援的語系	是	<ul style="list-style-type: none"> ● VP-123x-ML: 支援下列多國語言 <ul style="list-style-type: none"> - 英文 - 德文 - 俄文 - 法文 - 西班牙文 - 義大利文 - 韓文 - 簡體中文 - 繁體中文
.NET Compact Framework 3.5	是	V3.5.7283.0 for Visual Studio .Net 2008
SQL CE 3.5	是	SQL CE 3.5 (3.5.5386.0)
FTP Server	是	
HTTP Server	是	
Telnet	是	
印表機	否	
螢幕解析度		640 * 480
觸控螢幕	是	支援 RS-232 及 USB 介面觸控螢幕
多埠序列通訊模組  <p>單一主機最多可增加 12 個序列埠。例如一個模組 4 個序列埠，單一主機最多可插 3 個模組共 12 個序列埠。</p>	是	支援模組： <ul style="list-style-type: none"> I-8112iW (RS-232 *2) I-8114W (RS-232 *4) I-8114iW (RS-232 *4) I-8142iW (RS-485 *2) I-8144iW (RS-485 *4) I-8212W, I-8213W (GPS) (工業級三頻 2G 模組) I-8212W-3GWA, I-8213W-3GWA (GPS) (工業級三頻 3G 模組)

軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	V1.2~V1.3
V1.0.1.3 [05/18/2016]	V1.2.2.0	Yes
V1.0.1.2 [01/11/2016]	V1.2.2.0	Yes

目錄

VP-123x 作業系統 1.0.1.3 更新說明 [05/18/2016]	4
VP-123x 作業系統 1.0.1.2 更新說明 [01/11/2016].....	5

VP-123x 作業系統 1.0.1.3 更新說明 [05/18/2016]

摘要

此次更新，新增支援多埠序列通訊模組(I-8114iw、I-8114iw...系列)，修正當畫面快速被刷新時，記憶體使用量會暴增的問題。

新增特色

- 新增支援多埠序列通訊模組(I-8114iw、I-8114iw...系列)

功能改善與錯誤修正

- 修正當畫面快速被刷新時，記憶體使用量會暴增的問題。

Eboot 1.2.2.0 [02/02/2016]

無變更

軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	V1.2~V1.3
V1.0.1.3 [05/18/2016]	V1.2.2.0	Yes

WinPAC Utility 與 PACSDK 最新版本

- PACSDK DLL 4.3.3.7 版 (更新日期: 01/30/2016)
- PAC Utility 1.2.1.6 版 (更新日期: 01/15/2016)

VP-123x 作業系統 1.0.1.2 更新說明 [01/11/2016]

摘要

初次發佈

Eboot 1.2.2.0 [02/02/2016]

初次發佈

軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	V1.2~V1.3
V1.0.1.2 [01/11/2016]	V1.2.2.0	Yes

WinPAC Utility 與 PACSDK 最新版本

- PACSDK DLL 4.3.3.7 版 (更新日期: 01/30/2016)
- PAC Utility 1.2.1.6 版 (更新日期: 01/15/2016)