

# WP-9x21-CE7.0 作業系統 1.1.2.5 版本更新說明

發行日期: 2022 年 11 月 24 日

## 作業系統主要特色:

項目	支援	敘述
Windows CE 7.0 Core OS	Yes	
支援的語系	是	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>WP-9x21-CE7 ML:</b> 支援下列多國語言<ul style="list-style-type: none"><li>- 英文</li><li>- 德文</li><li>- 俄文</li><li>- 法文</li><li>- 西班牙文</li><li>- 義大利文</li><li>- 韓文</li><li>- 簡體中文</li><li>- 繁體中文</li></ul></li></ul>
.NET Compact Framework 3.5	是	V3.5.7283.0 for Visual Studio .Net 2008
SQL CE 3.5	是	SQL CE 3.5 (3.5.5386.0)
FTP Server	是	
HTTP Server	是	
Telnet	是	
印表機	否	
螢幕解析度		800 x 600, 1024 x 768
觸控螢幕	是	支援 RS-232 及 USB 介面觸控螢幕
多埠序列通訊模組  單一主機最多可增加16個序列埠。例如一個模組4個序列埠，單一主機最多可插4個模組共16個序列埠。	是	支援的模組 <ul style="list-style-type: none"><li>I-8112iW (RS-232 *2)</li><li>I-8114W (RS-232 *4)</li><li>I-8114iW (RS-232 *4)</li><li>I-8142iW (RS-485 *2)</li><li>I-8144iW (RS-485 *4)</li></ul>
即時中斷功能	是	中斷誤差偏移±230µs
3G/4G 撥號上網功能	是	

## 軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	<b>V1.51</b>
V1.1.2.5 [11/24/2022]	V1.3.4.3	Yes
V1.1.2.1 [07/08/2021]	V1.3.4.2	Yes
V1.1.1.9 [12/24/2019]	V1.3.4.1	Yes
V1.1.1.8 [08/02/2018]	V1.3.4.1	Yes
V1.1.0.0 [08/30/2017]	V1.3.3.0	Yes
V1.0.3.1 [05/02/2017]	V1.3.3.0	Yes
V1.0.2.1 [07/14/2016]	V1.2.2.0	Yes
V1.0.1.7 [02/03/2016]	V1.2.2.0	Yes
V1.0.1.4 [12/23/2015]	V1.2.2.0	Yes

# 目錄

WP-9x21-CE7 作業系統 V1.1.2.5 更新說明 [11/24/2022].....	4
--	---

## WP-9x21-CE7 作業系統 V1.1.2.5 更新說明 [11/24/2022]

### 摘要

- 新增支援 DM9119 網路晶片驅動，並修正使用函式 `serialport.discardinbuffer()` (C#) / `PurgeComm()(c++)`，導致 I-8144iw/I-8114iw 多埠序列通訊模組，發生通訊異常的問題

### 新增功能

- 新增支援 DM9119 網路晶片驅動
- 透過 UDP Search 協定，設定 LAN1/2 IP 時，Run 指示燈會閃爍

### 錯誤修正

- 修正使用函式 `serialport.discardinbuffer()` (C#) / `PurgeComm()(c++)`，導致 I-8144iw/I-8114iw 多埠序列通訊模組，發生通訊異常的問題

### Eboot 1.3.4.3 [09/19/2022]

- 新增支援，DM9119 網路晶片

### 軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	V1.51
V1.1.2.5 [11/24/2022]	V1.3.4.3	Yes

### PAC Utility 與 PACSDK 最新版本

- PACSDK DLL            4.5.0.3 版    (更新日期: 03/15/2021)
- PAC Utility            1.2.2.6 版    (更新日期: 03/15/2021)