

WP-8x21-CE7 作業系統 1.1.1.9 版本更新說明

發行日期:2018 年 10 月 26 日

作業系統主要特色:

| 項目 | 支援 | 敘述 |
|---|-----|---|
| Windows CE 7.0 Core OS | Yes | |
| 支援的語系 | 是 | <ul style="list-style-type: none">● WP-8x21-CE7 ML: 支援下列多國語言<ul style="list-style-type: none">- 英文- 德文- 俄文- 法文- 西班牙文- 義大利文- 韓文- 簡體中文- 繁體中文 |
| .NET Compact Framework 3.5 | 是 | V3.5.7283.0 for Visual Studio .Net 2008 |
| SQL CE 3.5 | 是 | SQL CE 3.5 (3.5.5386.0) |
| FTP Server | 是 | |
| HTTP Server | 是 | |
| Telnet | 是 | |
| 印表機 | 否 | |
| 螢幕解析度 | | 800 x 600, 1024 x 768 |
| 觸控螢幕 | 是 | 支援 RS-232 及 USB 介面觸控螢幕 |
| 多埠序列通訊模組  單一主機最多可增加16個序列埠。例如一個模組4個序列埠，單一主機最多可插4個模組共16個序列埠。 | 是 | 支援的模組 <ul style="list-style-type: none">I-8112iW (RS-232 *2)I-8114W (RS-232 *4)I-8114iW (RS-232 *4)I-8142iW (RS-485 *2)I-8144iW (RS-485 *4) |

軟體與硬體的兼容性

| 軟體 | | 硬體 | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業系統版本 [日期] | Eboot版本 | V1.80 | V1.10 | V1.10 | V1.91 | V1.22 |
| V1.1.1.9 [10/26/2018] | V1.3.4.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| V1.1.0.0 [08/08/2017] | V1.2.2.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| V1.0.0.3 [07/20/2016] | V1.2.2.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |

目錄

| | |
|--|---|
| WP-8x21-CE7 作業系統 1.1.1.9 更新說明 [10/26/2017] | 4 |
|--|---|

WP-8x21-CE7 作業系統 1.1.1.9 更新說明 [10/26/2017]

摘要

此次更新，當系統時間錯亂時，系統時間會修正至最近設定過的時間點，修改 System_Disk 驅動，降低檔案寫入錯誤發生

錯誤修正

- 此次更新，修改 System_Disk 驅動，降低檔案寫入錯誤發生
- 當底板電池沒電，引起系統時間錯亂時，系統時間會修正至最近設定過的時間點，避免因錯亂的系統時間，與當前時間差距過大，導致網路校時失敗的問題

Eboot 1.3.4.1 [10/04/2018]

- 降低 Flash 讀寫速度，減少檔案寫入錯誤發生。

軟體與硬體的兼容性

| 軟體 | | 硬體 | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業系統版本 [日期] | Eboot版本 | V1.80 | V1.10 | V1.10 | V1.91 | V1.22 |
| V1.1.1.9 [10/26/2018] | V1.3.4.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

PAC Utility 與 PACSDK 最新版本

- PACSDK DLL 4.4.1.1 版 (更新日期: 09/13/2018)
- PAC Utility 1.2.2.4 版 (更新日期: 08/13/2018)