

# XP-8X4X-CE6 作業系統更新通知

版本：1.3.6.0

發行日期：2013 年 6 月 10 日

## 作業系統主要特色：

項目	支援	敘述
多國語言支援	是	Windows CE6.0 多國語言版本 <ul style="list-style-type: none"><li>● 簡體中文 Simplified Chinese</li><li>● 繁體中文 Traditional Chinese</li><li>● 英文 English</li><li>● 法文 French</li><li>● 德文 German</li><li>● 義大利文 Italian</li><li>● 日文 Japanese</li><li>● 韓文 Korean</li><li>● 俄文 Russian</li><li>● 西班牙文 Spanish</li></ul>
.NET Compact Framework 3.5	是	
SQL CE 3.5	是	SQL CE 3.5 (3.5. 8080.0)
FTP Server	是	
HTTP Server	是	
Telnet	是	
印表機	是 (PCL 6)	支援 USB 和乙太網路的 HP Laser Jet 印表機。(乙太網路印表機需經由網路芳鄰使用)
觸控螢幕	是	支援 RS-232 及 USB 介面觸控螢幕
多埠序列通訊模組 	是	<b>單一主機最多可增加 28 個COM埠</b> 例如一個模組 4 個COM埠, 單一主機最多可插7個模組共28個COM埠  <b>支援模組</b> I-8112iW (RS-232 *2) I-8114W (RS-232 *4) I-8114iW (RS-232 *4) I-8142iW (RS-485 *2) I-8144iW (RS-485 *4)

# 目錄

作業系統 1.3.6.0 更新說明 .....	3
-------------------------	---

# 作業系統 1.3.6.0 更新說明

## 摘要

此次更新，更新 SQL 版本，修正 OS 有時取得錯誤的 rotary switch ID 問題，修正預設輸入語言無法更改的問題。

## 錯誤修正

- 修正 SQL 版本錯誤的問題。前一版作業系統，因為 SQL 檔案版本有相容性的問題，所以程式使用 SQL 將會發生錯誤，已修正。
- 修正使用者無法更改預設輸入語言的問題。
- 修正 OS 有時取得錯誤的 rotary switch ID，導致系統被回復成出廠預設值的誤動作。

## 軟體工具變更

爲了增進 WinPAC/XPAC 軟體相容性，新推出 PACSDK 將原先各個 PAC 系列的 SDK 整合爲一。WinPacSDK.dll 及 XPACSDK\_CE.dll 整合爲一，命名爲 PACSDK.dll。而 .NET CF 函式庫，將原先 WinPacNet.dll 及 XPacNet.dll 整合爲 PACNET.dll。

詳細說明，請參考 PAC API 使用手冊，附錄 C (What's New in PACSDK)

[http://ftp.icpdas.com/pub/cd/xpac-atom-ce6/document/sdk/pac\\_standard\\_api\\_manual\\_1.1.0.pdf](http://ftp.icpdas.com/pub/cd/xpac-atom-ce6/document/sdk/pac_standard_api_manual_1.1.0.pdf)

- **PACSDK DLL version 4.2.3.7 [May 21, 2013]**
  - ◆ 使用 Pure\_ReadModuleSafePowerOnValue 讀取 16 通道的 DO 模組上的 Power On Value 時，會回應錯誤，已修正。
- **PACNET DLL version 2.1.0.7 [May 21, 2013]**
  - ◆ GetMessage 有時會回報錯誤的訊息，已修正。