從 SD 卡更新 Firmware 說明

一、將從網站下載的韌體資料夾解壓縮後得到放入 SD 卡的韌體, 如圖 1.1

	w.m	SMSIO	D 64-10										
★ 幻爆到 (快速存取)	※用 記制 変制	兵) 「二」 防止	4 00000	8月	(1) 現明到 担任	(日1日 (日1日 (日1日) (日1)) (1)) (■] ≝Mes	新増	□ 新増項目 ① 転報存取 新増	• • 內喜	日。開設 - → 通載 ← 歴程記録 開設	● 全潮 ※ 全潮 ※ 全部7 ● 反向地 潮取	下編
$\leftarrow \rightarrow$	~ †	>								SN	1SIO >		
A this	1 199 De		出稿		ð		惊	改日期		類型		大小	
	SMSIO		SMSIO_v1	22	2 2		2019/12/12 下午 01:28		22 檔案		217 KB	放入SD卡的韌體	
L T	L 下戦			20	2019/12/12 下午 01:57		ipped)	70 KB					
X	伸	\$											
i	H	я											

圖 1.1

二、放置燒錄檔案

在 SD 卡內部新增名為"update"的資料夾並將欲放入 SD 卡的韌體改名為"fw" 後放入,如圖 1.2。

> SDHC (F:) > update									
^	名稱	^	修改日期	類型	大小				
	🗋 fw		2018/8/31 下午 0	檔案	199 KB				

圖 1.2

三、將SD卡插上GTP-541M,上電後更新成功時STA燈與GPS燈如圖1.3會同時以每0.1秒速度閃爍持續10秒,如更新失敗則會同時以每0.9秒速度 閃爍持續10秒,然後GTP-541M會自動重新啟動,此時SD卡內部的檔案 會變成原GTP-541M內部的"fw"檔和"config.ini"檔並且副檔名更改為.bak, 如圖1.4。

註解: config.ini.bak 是 fw.bak 所使用的參數資料





SDHC (F:) > update							
^	名稱	^	修改日期	類型	大小		
	📋 config.ini.bck		2018/9/4 下午 07	BCK 檔案	21 KB		
	📄 fw.bck		2018/9/4 下午 07	BCK 檔案	199 KB		

圖 9.4