分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題					7-002-00		
作者	Tunglu-Yu 別	版本 1.0.1 日期 2013/5/16				1/3		
如何修止蛍春無法止常顯不的問題								
應用於:		佐世名	从汇十	Min BAC Minut		下 十		
十日 WP-8x3	x	作業系統版本 WINPAC/VIEWPAC Utility 版本 所有版本 所有版本			版本			
WP-8x4x		V1.6.1.1 以後的版本		V2.0.2.7以後的版本				
WP-500	0	V1.1.0.0 以後的版本		V2.0.2.7以後的版本				
對於某些螢幕, 有的問題: 1。水波紋 2。無法顯示畫面 3。屏幕無法正常 如果您遇到任何 步驟1:按顯示:	可能不支援 Winf 氧 常顯示。(畫面避 問題,請執行下3 器上的自動調整錄	PAC 的預設暴 動大或過小) 列步驟來解決 建。	∰示模式,所」 ■問題。	以你可能會遇到	下面描述的	的任一或是所		
步驟 2:如果按下自動調整鍵,無法解決這個問題,利用 WinPAC Utility 改變顯示頻率。								
悲歌3:執行桌面上的WinPAC_utility ,點擊 "system setting"頁面。 WinPAC Utility [2:0:2:7] File Help Configuration Fritemet Explorer WinPAC Utility [2:0:2:7] File Help Configuration File Help Configuration WinPAC Utility [2:0:2:7] File Help Configuration File Help Config								
ICP DAS Co., Ltd. Technical Document								

分類	WinCE PAC 🗦	系統和應	用常見問題			編號	7-002-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	2/3
步驟 4:從下拉 WinPAC Utility [2 File Help Con System Settings	式選單中,選打 10.2.7] figuration Ethernet Settings	睪所需的 Network ₩el	頻率。 Settings Syst	em Informat	ion Auto Execu AC Utility	rtic	
	WinPAC	E	Display Resolut Freque	ion: 800 (500 V	\	
Battery1: OK	al Control Production System	Task B	ar Settings: [55.8 56.6 60 Aut 56.8	Dn To)	
Battery2: OK			F	51.9	· · · /		
步驟 5: 點擊"Se Welcome to u This tool will help y Display Resolu	etting"按鈕 Ise WinPAC (you to set WinPAC Ition: 800 * 600 ency: 55.6	Utility C - 8000.					
步驟 6: 點擊 Fi WinPAC Utilit Fi Help Save Save and Re Reboot With Restore Def Exit	ty [2.0.2.7] Configuration eboot hout save ault Settings	tings Net	wc W Th				
步驟 7: 如果新的	的顯示平率仍然	;有問題	,請回到步駒	聚3,嘗試	其他顯示頻率	這到顯示正	常
注意: 有些螢幕 WinPAC 更多詳情 "w2-001_	可能不支持某 上的 VCEP (,有關如何使用 如何使用 VCE	些頻率。 遠程桌面 刊 VCEP P 與 Wil	在調整顯示。 面連接),方 ,請參閱文 nPAC 或 Vie	頻率解決問 「便在螢幕 件: wPAC 建二	題前,建議開 無法顯示時, 立遠端桌面連	用戶先設定 操作 WinP 線"	自動執行 AC。欲了解
		ICP DAS	Co., Ltd. Te	chnical Do	cument		

分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題						7-002-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	3/3
Revision His	story Date	Descri	ption				
1.0.1	2013/05/16	首次發行	首次發行				