

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-007-00	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/04/27	頁碼	1/6

如何新增程式捷徑至桌面與程式集

應用於：


平台	OS 版本	PAC utility 版本
WinPAC	所有版本	所有版本
ViewPAC	所有版本	所有版本

Part1 將教學，如何新增程式捷徑至桌面與程式集，並且不會因為重開機而消失，Part2 將教學，如何刪除新增的捷徑


Part 1. 建立捷徑至桌面與程式集

步驟 1: 新增捷徑

1.1. 點擊要新增捷徑的檔案




1.2. 點擊滑鼠右鍵後，點擊“複製”。




分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-007-00	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/04/27	頁碼	2/6

1.3. 點擊“編輯”->“貼上捷徑”




1.4. 將捷徑名稱由“shortcut to xx.ink”重新命名為“xx.ink”



步驟 2:

2.1. 取得目前的資料夾路徑




2.2. 使用 Microsoft WordPad 編譯 “Autolnit.bat”檔案

a. 執行桌面上的 WordPad




分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-007-00	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/04/27	頁碼	3/6


b. 點擊 “File”->“Open”



c. 開啟位於“\System_Disk\ICPDAS\System”資料夾中的“AutoInit.bat”檔案



d. 點擊 “Yes” 開啟檔案



2.3. 將程式捷徑所在的路徑與名稱，加入“AutoInit.bat”中

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-007-00	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/04/27	頁碼	4/6

File Edit View Format Tools Times 10


```

copy \\System_Disk\\Tools\\WinPAC_Utility\\WINPAC_Utility.lnk \\Windows\\Desktop
copy \\System_Disk\\Tools\\WinPAC_Utility\\WINPAC_Utility.lnk \\Windows\\Programs
copy \\System_Disk\\Tools\\RegistryViewer\\RegView.lnk \\Windows\\Desktop
copy \\System_Disk\\Tools\\RegistryViewer\\RegView.lnk \\Windows\\Programs
copy \\System_Disk\\Tools\\TaskMgr\\TaskMgr.lnk \\Windows\\Desktop
copy \\System_Disk\\Tools\\TaskMgr\\TaskMgr.lnk \\Windows\\Programs
copy \\System_Disk\\Tools\\ISQLW35\\isqlw35.lnk \\Windows\\Desktop
copy \\System_Disk\\Tools\\ISQLW35\\isqlw35.lnk \\Windows\\Programs
copy \\System_Disk\\Tools\\WinPAC_Utility\\WINPAC_Utility.lnk \\Windows\\@à±
copy \\System_Disk\\Tools\\WinPAC_Utility\\WINPAC_Utility.lnk \\Windows\\μ{;|Π°
copy \\System_Disk\\Tools\\RegistryViewer\\RegView.lnk \\Windows\\@à±
copy \\System_Disk\\Tools\\RegistryViewer\\RegView.lnk \\Windows\\μ{;|Π°
copy \\System_Disk\\Tools\\TaskMgr\\TaskMgr.lnk \\Windows\\@à±
copy \\System_Disk\\Tools\\TaskMgr\\TaskMgr.lnk \\Windows\\μ{;|Π°
copy \\System_Disk\\Tools\\ISQLW35\\isqlw35.lnk \\Windows\\@à±
copy \\System_Disk\\Tools\\ISQLW35\\isqlw35.lnk \\Windows\\μ{;|Π°
copy \\System_Disk\\Tools\\WinPAC_Utility\\WINPAC_Utility.lnk \\Windows\\×ÀÄæ
copy \\System_Disk\\Tools\\WinPAC_Utility\\WINPAC_Utility.lnk \\Windows\\³IDò
copy \\System_Disk\\Tools\\RegistryViewer\\RegView.lnk \\Windows\\×ÀÄæ
copy \\System_Disk\\Tools\\RegistryViewer\\RegView.lnk \\Windows\\³IDò
copy \\System_Disk\\Tools\\TaskMgr\\TaskMgr.lnk \\Windows\\×ÀÄæ
copy \\System_Disk\\Tools\\TaskMgr\\TaskMgr.lnk \\Windows\\³IDò
copy \\System_Disk\\Tools\\ISQLW35\\isqlw35.lnk \\Windows\\×ÀÄæ
copy \\System_Disk\\Tools\\ISQLW35\\isqlw35.lnk \\Windows\\³IDò
copy \\System_Disk\\Tools\\VCEP\\v_remote.lnk \\Windows\\Desktop
copy \\System_Disk\\Tools\\VCEP\\v_remote.lnk \\Windows\\Programs

```


捷徑檔案路徑 捷徑檔案名稱 複製捷徑檔至桌面與程式集

2.4. 點擊“File”->“Save”儲存編輯過的檔案




分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-007-00	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/04/27	頁碼	5/6

2.5. 雙擊 “AutoInit.bat” .



捷徑檔被自動複製到“桌面”與“程式集”




分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-007-00	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/04/27	頁碼	6/6

Part 2. 移除已新增至桌面與程式集的捷徑

請依照下列步驟刪除新增的捷徑檔案，以及在“Autolnit.bat”檔案中的相關資料

步驟 1. 在捷徑檔案的資料夾中，刪除捷徑檔案



步驟 2. 移除 Autolnit.bat 中，複製捷徑至桌面的相關內容

```
copy \System_Disk\Tools\RegistryViewer\RegView.lnk \Windows\AAæ
copy \System_Disk\Tools\RegistryViewer\RegView.lnk \Windows\IDò
copy \System_Disk\Tools\TaskMgr\TaskMgr.lnk \Windows\AAæ
copy \System_Disk\Tools\TaskMgr\TaskMgr.lnk \Windows\IDò
copy \System_Disk\Tools\SQLW35\isqlw35.lnk \Windows\AAæ
copy \System_Disk\Tools\SQLW35\isqlw35.lnk \Windows\IDò
copy \System_Disk\Tools\WCEP\w_remote.lnk \Windows\Desktop
copy \System_Disk\Tools\WCEP\w_remote.lnk \Windows\Programs
```

捷徑檔案路徑

捷徑檔案名稱

複製捷徑檔至桌面與程式集

```
copy \System_Disk\Tools\RegistryViewer\RegView.lnk \Windows\AAæ
copy \System_Disk\Tools\RegistryViewer\RegView.lnk \Windows\IDò
copy \System_Disk\Tools\TaskMgr\TaskMgr.lnk \Windows\AAæ
copy \System_Disk\Tools\TaskMgr\TaskMgr.lnk \Windows\IDò
copy \System_Disk\Tools\SQLW35\isqlw35.lnk \Windows\AAæ
copy \System_Disk\Tools\SQLW35\isqlw35.lnk \Windows\IDò
```

Remove

步驟 3. 儲存 Autolnit.bat 檔案，重開機後將不會再複製捷徑至桌面