

Classification	Troubleshooting FAQ on XPAC					No.	7-002-00
Author	WeiKai	Version	1.0.0	Date	2013/4/11	Page	1/2


Q:爲什麼一個I-8000W模組不能被XPAC Utility辨識?

Applied to:

Platform	OS version	XPAC utility version
XPAC series	All versions (WinCE6)	All versions

情況:


插入 I-8000W 模組(例如 8093W)在 XPAC 槽位上(例如槽位 4)，並執行 XPAC Utility，在“Device Information”頁面上，模組名稱沒有顯示在槽位上的文字方塊中。



Classification	Troubleshooting FAQ on XPAC					No.	7-002-00
Author	WeiKai	Version	1.0.0	Date	2013/4/11	Page	2/2

案例分析:

這個問題是使用先前版本的 XPACSDK 所導致的，舉例來說，I-8093W 是能被使用 2007 版 XPACSDK 的 XPAC Utility 辨識的。假如 XPAC Utility 使用 v2006 XPACSDK，XPAC 的文字方塊將不會顯示插在槽位 4 上的 I-8093W 模組。



解決方案:

更新 SDK 可解決此問題

最新版本的 XPACSDK 在下列位置

<ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/xp-8000-ce6/sdk/xpacsdk/> (XP-8000-CE6)

<ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/xpac-atom-ce6/sdk/xpacsdk/> (XP-8000-Atom-CE6)

將 xpacsdk_ce.dll 放置在 \System_Disk\Tools\XPAC_Utility\和 \System_Disk\ICPDAS\System\

假如問題沒有解決，請以 email 與我們聯繫

Email: service@icpdas.com