

分類/Classification	<input type="checkbox"/> tDS	<input type="checkbox"/> tGW	<input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input checked="" type="checkbox"/> TouchPAD
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	
作者/Author		日期/Date		編號/NO.	FAQ002

問題：為何下載程式至 TPD-280 失敗? (透過 RS-485 網路)

答：大多數的原因是在 RS-485 網路內有其他的裝置。請先移除它們再重新下載一次。