類別	General IO Exp	ansion FA	Q on XPAC_W	/ES2009)	編號	2-009-01
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/19	頁數	1/3

如何使用DCON Utility設定槽位上的模組?

)	TTLA
TH	HH_{H}
(ומוד	<i>H</i> //.
~ ~ /	11/1

平台	作業系統版本	XPAC utility 版本
XP-8000 系列	WES2009	所有版本
XP-8000-Atom 系列	WES2009	所有版本

DCON Utility為XPAC出廠時即預設內建安裝的工具軟體,可用來快速地控制與設定插在XPAC槽位上的泓格公司I-87K系列I/O模組。請按照以下步驟使用DCON Utility設定模組。

步驟1:開啓桌面上的DCON_Utility。

步驟2:點選上方工具列中的搜尋按鈕,開始自動搜尋所有位於槽位上的模組。

DCON_UH	Lity TILITY_VER[8 埠 搜尋 幸	520] result of f	inding I/O mo 吾系 協助	dules	_				
] 🖪				起始 🗍	0	結束	10	(位址0~255)
<u> </u>	Slot 1[1] 2[2] 3[3]	施率: 115200 115200 115200 Click	Checksum Disable Disable Disable	格式 N.8,1 N.8,1 N.8,1 N.8,1	状態 odules	on slo	ot	措述 2°Counter/Freq 8°DI + 8°D0(D0 4°A0 (mA,V)[D0	uency + 2*DO(DCON) CON) CON)
- 正在搜尋 通訊埠 		OM 1	Slot 07	idec] 7	[hex] 触率:	1	15200 同	位元 None	資料位元 8 停止位元 1
							<u>al da c</u>		
			ICPI	JAS CO	J., Lla. I	echnic		ment	

類別	General IO Exp	ansion FA	編號	2-009-01			
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/19	頁數	2/3

步驟3:用滑鼠點選搜尋到的模組名稱,這樣就可以進入該模組的設定畫面。

3.1. 示範DI/O模組(例如I-87055)的DO輸出,請直接點選畫面上的方格設通道為ON或OFF。

🝋 🔚 🍜		WE CE		起始 🗌	0	結束	10	(位址0~255)
莫組: Slot 17082 1[1] 17055 2[2] 17024 3[3]	<u> </u>	Checksum Disable Disable Disable	格式 N,8,1 N,8,1 N,8,1	狀態			描述 2*Counter/F 8*DI + 8*D0 4*A0 (mA,V)	requency + 2*DO(DCON) (DCON) (DCON)
	2 組態設定 8705	5 模組版本: .	A108					
				1	87055	5		
	數位輸出 LSB (CH:0)	ON	OFF	170		0xAA		MSB (CH:7)
正在搜尋的狀態 通訊埠: [組態設定: 通訊參數: [位址: [鲍率: [Checksum] 同位元選項: [DCON) 115200 Disable 無同位元(N,8,))	國建	- 命令 延遲申 - D0開	回應延過 寺間 0 機値 設定数 請取数		(0~30ms) 設定 DO安全値 意取数値 Enable WDT First
	数位输入— LSB (CH:0)			0		0x00		MSB (CH:7)
	土破41 199 Timeout [2] □開啓看門?	改建 25.5 (0.1 句	~ 25.5 sec 設定	;)		Send Hos	t OK	拴鎖/計數 離開

類別	General IO Exp	編號	2-009-01				
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/19	頁數	3/3

小提示:

運行在 XPAC 上的 DCON_Utility 不僅支援 XPAC 主機上 I-87K 系列模組的設定,也可透過串 列埠(RS-232/485)或者乙太網路介面(使用虛擬 COM Port)連接到遠端泓格公司設計的 I-7000 系列 或 I-87K 系列模組。詳細使用說明請參考 DCON_Utility 的使用手冊。

DCON_Utility使用手冊可從附件CD光碟或泓格網站中取得:

附件CD光碟→CD:\xpac-atom\tools\dcon_utility\manual\

網站→ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/manual/